

TABULKA DŘEVIN NAVRŽENÝCH KE KÁCENÍ

Název stavby: I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř
Objednatel RSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

stavby:

Místo: Slinice I/62 a okolí

Neštětnice, Mojžíř

Datum: 11/2020

Kategorie hodnocení ZS: 1 - výborný až dobrý, 2 - zhoršený, 3 - výrazně zhoršený, 4 - silně narušený, 5 - havarijní
Kategorie hodnocení FV: 1 - výborná až mírně snížená, 2 - zřetelně snížená, 3 - výrazně snížená, 4 - zbytková, 5 - suchý strom
Kategorie hodnocení SH: 1 - vysoká, 2 - naprůměrná, 3 - průměrná, 4 - podprůměrná, 5 - velmi mála

STROMY KE KÁCENÍ

Ozn. stromu	Taxon latinsky	Taxon český	Obvod km. (cm)	Zdravot. stav	Fyziol. vitalita	Sadovn. hodnota	Poznámka	Parc. číslo
S11	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	47	3 - 4	3	4	v těsném zápoji, nakloněný, vyštíhlený, proschlý (50%), s ustupující vitalitou	483/1
S12	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	126	4	3 - 4	4	v těsném zápoji, dvojkmen, další kmen pod 10 cm, nakloněný, vyštíhlený, jednostranně větvení, proschlý (50%)	483/1
S14	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	47	4	3 - 4	4	v těsném zápoji, nakloněný, vyštíhlený, jednostranně větvení, proschlý (50%)	483/1
S15	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	53	4	3 - 4	4	v těsném zápoji, nakloněný, vyštíhlený, jednostranně větvení, proschlý (50%)	483/1
S17	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	41	4	3 - 4	4	v těsném zápoji, nakloněný, vyštíhlený, jednostranně větvení, proschlý (50%)	483/1
S21	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	91	3 - 4	3	4	mimo růstovou osu, zakroucený kmen nepřiměřeně k habitu, jednostranně větvení, dutina ve kmeni, proschlý (25%), neperspektivní	325/13
S22	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	94	3 - 4	3	3 - 4	výrazně nakloněný k silnici, jednostranná koruna, mírně kořenové náběhy, v předchozích letech zásahy v koruně	325/13
S26	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	57	4	3 - 4	4	výrazně nakloněný k silnici, jednostranná koruna, mírně kořenové náběhy, v předchozích letech zásahy v koruně	325/13
S27	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	63	4	3 - 4	4	výrazně nakloněný k silnici, jednostranná koruna, mírně kořenové náběhy, v předchozích letech zásahy v koruně	325/13
S28	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	38	4	4	5	nakloněný, zakroucený kmen nepřiměřeně k habitu, výrazně ustupující vitalita, proschlý (75%), senescentní jedinec	325/13
S29	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	47	4	4	5	nakloněný, zakroucený kmen nepřiměřeně k habitu, výrazně ustupující vitalita, proschlý (75%), senescentní jedinec	325/13

TABULKA DŘEVIN NAVRŽENÝCH KE KÁCENÍ

Název stavby: I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř
Objednatel RSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

stavby:

Místo: Slinice I/62 a okolí

Neštětice, Mojžíř

Datum: 11/2020

Kategorie hodnocení ZS: 1 - výborný až dobrý, 2 - zhoršený, 3 - výrazně zhoršený, 4 - silně narušený, 5 - havarijní
Kategorie hodnocení FV: 1 - výborná až mírně snižená, 2 - zřetelně snižená, 3 - výrazně snižená, 4 - zbytková, 5 - suchý strom
Kategorie hodnocení SH: 1 - vysoká, 2 - průměrná, 3 - průměrná, 4 - podprůměrná, 5 - velmi mála

S35	Robinia pseudooaccacia	trnovník akát	94	3 - 4	3	3	3	3	jednostranné větvení, nerovnoměrná koruna, u slinice, mírně proschlý	325/13
S44	Robinia pseudooaccacia	trnovník akát	80	3	3	4	4	4	rozlomený kmen, kořenové náběhy, vyštíhlený, TV, nakloněný, v těsném zápoji, bezpečnostní riziko	620/9
S45	Acer pseudoplatanus	javor klen	47	4	3 - 4	4	4	4	prasklý kmen, hrozí rozvrácení, jednostranné větvení, nakloněný, ustupující vřetálka	620/9
S46	Robinia pseudooaccacia	trnovník akát	41	4	3 - 4	4	4	4	prasklý kmen, hrozí rozvrácení, jednostranné větvení, nakloněný, ustupující vřetálka	620/9
S47	Robinia pseudooaccacia	trnovník akát	53	4	3 - 4	4	4	4	TV, vyštíhlený, obnažený kořenový systém, kmen jeví známky poškození	620/9
S48	Robinia pseudooaccacia	trnovník akát	41	4	3 - 4	4	4	4	TV, vyštíhlený, obnažený kořenový systém, kmen jeví známky poškození	620/9
S49	Robinia pseudooaccacia	trnovník akát	189	3	2 - 3	3	3	3	TV, nakloněný, polámané větve v koruně, odspodu vyvětvený, téměř senescentní ale vřetální	620/8, 620/9
S50	Populus tremula	topol osika	173	4	4	4	4	4	vyvětvený, nakloněné větve, mimo růstovou osu, bezpečnostní riziko, rozsáhlá dutina ve kmeni, proschlý (50%)	620/9
S51	Populus tremula	topol osika	189	4	4	4	4	4	vyvětvený, nakloněné větve, mimo růstovou osu, bezpečnostní riziko, rozsáhlá dutina ve kmeni, proschlý (50%)	620/9
S52	Robinia pseudooaccacia	trnovník akát	88	4	4	4	5	5	vyvětvený, TV, kořenové náběhy, téměř suchý	620/9
S53	Populus tremula	topol osika	142	2 - 3	2	2	2	2	TV, z části jednostranná koruna, proschlý (25%)	620/9
S54	Robinia pseudooaccacia	trnovník akát	57	4	4	4	5	5	v těsném zápoji, vyštíhlený, neoperspektivní	419/1, 622/1
S55	Robinia pseudooaccacia	trnovník akát	73	4	4	4	5	5	v těsném zápoji, vyštíhlený, neoperspektivní	419/1
S56	Robinia pseudooaccacia	trnovník akát	41	4	4	4	5	5	v těsném zápoji, vyštíhlený, neoperspektivní	419/1
S65	Crataegus monogyne	hloh	94	2	2	2	3	3	uchycený vzrostlý nálet, v = 0,3 m	623/5
S73	Juglans regia	ořešák královský	80	2 - 3	2	2	3	3	v těsném zápoji, nakloněný, jednostranné větvení, kodominantní větvení	623/5
S74	Robinia pseudooaccacia	trnovník akát	126	2	1 - 2	2	2	2	TV, součástí dvojkmenu	623/5

TABULKA DŘEVIN NAVRŽENÝCH KE KÁCENÍ

Název stavby: I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř
Objednatel ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
stavby:

Místo: Silnice I/62 a okolí

Nestěmice, Mojžíř

Datum: 11/2020

Kategorie hodnocení ZS: 1 - výborný až dobrý, 2 - zhoršený, 3 - výrazně zhoršený, 4 - silně narušený, 5 - havarijní
Kategorie hodnocení FV: 1 - výborná až mírně snižená, 2 - zřetelně snižená, 3 - výrazně snižená, 4 - zbytková, 5 - suchý strom
Kategorie hodnocení SH: 1 - vysoká, 2 - průměrná, 3 - průměrná, 4 - podprůměrná, 5 - velmi mála

S75	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	126	2	1 - 2	2	2	TV, součásti dvojkmenu	623/5
S76	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	4 x 38, 2 x 31	3	2	3	3	vícekmenn, v = 1,3 m jednostranné kmenny	623/5
S77	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	51	4	3 - 4	3	3	v těsném zápoji, jednostranné větvení, mírně nakloněný, polámané větve v koruně, proschly (25%)	623/5
S78	<i>Acer campestre</i>	javor babyka	41	2 - 3	2	4	4	uchycený vzrostlý nálet, vícekmenn, ostatní kmenny pod 10 cm	623/5

Zkratky:

Sx - strom dle zadání

TV - tlakové větvení

ZS - Zdravotní stav

FV - Fyziologická vitalita

NV - uchycený nálet

v = 0,3 m - měřeno ve výšce 0,3 m od báze kmene

SH - Sadovnícká hodnota

POROSTNÍ SKUPINY KE KÁCENÍ

Ozn. skupiny	Taxon latinský	Taxon český	Plocha porostu (m ²)	Zdravotní stav	Sadovn. hodnota	Poznámka	Parc. číslo
SK1	<i>nálety - Robinia pseudoacacia, Prunus avium, Juglans regia, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, keře - Symphoricarpos albus, Rubus fruticosus, Rosa villosa, Cornus sp., Sambucus nigra</i>	<i>nálety - trnovník akát, třešň plachí, ořešák královský, jasan ztepilý, javor klen, keře - pámeľník bílý, ostružník, šipek, svída bílá, líska obecná, bez černý</i>	377	2	3	zapojená souvislá porostní skupina, z celé zájmové plochy cca 80% jako podrost stávajících stromů, místy senescentní jedinci, příměs uchycených náletů, druhově bohaté bylinné patro	483/1
			89				325/13

TABULKA DŘEVIN NAVRŽENÝCH KE KÁCENÍ

Název stavby: I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř
Objednatel: ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

stavby:

Místo: Silnice I/62 a okolí

Neštěmice, Mojžíř

Datum:

11/2020

Kategorie hodnocení ZS: 1 - výborný až dobrý, 2 - zhoršený, 3 - výrazně zhoršený, 4 - silně narušený, 5 - havarijní
Kategorie hodnocení FV: 1 - výborná až mírně snižená, 2 - zřetelně snižená, 3 - výrazně snižená, 4 - zbytková, 5 - suchý strom
Kategorie hodnocení SH: 1 - vysoká, 2 - naprůměrná, 3 - průměrná, 4 - podprůměrná, 5 - velmi malá

SK2	nálety - <i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>keře</i> - <i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Rosa villosa</i> , <i>Cornus</i> sp., <i>Corylus avellana</i> , <i>Sambucus nigra</i>	nálety - tmovnik akát, keře - pámelník bílý, ostružník, šipek, svída bílá, líska obecná, bez černý	251	2	3	plně zapojená souvislá porostní skupina, většinový podíl keřového patra, druhově bohaté bylinné patro	483/1
SK4	nálety - <i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>keře</i> - <i>Corylus avellana</i> , <i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Parthenocissus</i> sp., <i>Rubus fruticosus</i>	nálety - trnovník akát, keře - líska obecná, pámelník bílý, bez černý, přísavník, ostružník	180	2	4	plně zapojená souvislá porostní skupina	419/1
			958				620/9
			37				622/1

TABULKA DŘEVIN NAVRŽENÝCH KE KÁCENÍ

Název stavby: I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř
 Objednatel RSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 stavby:

Místo: Silnice I/62 a okolí
 Neštármice, Mojžíř
 Datum: 11/2020

Kategorie hodnocení ZS: 1 - výborný až dobrý, 2 - zhoršený, 3 - výrazně zhoršený, 4 - silně narušený, 5 - havarijní
 Kategorie hodnocení FV: 1 - výborná až mírně snižená, 2 - zřetelně snižená, 3 - výrazně snižená, 4 - zbytková, 5 - suchý strom
 Kategorie hodnocení SH: 1 - vysoká, 2 - naprůměrná, 3 - průměrná, 4 - podprůměrná, 5 - velmi mála

SK6	<i>ndlety - Fraxinus excelsior, Quercus robur, keře - Coryllus avellana, Rosa villosa, Cornus alba, Berberis sp.</i>	nálety - jasan ztepilý, dub letní, keře - líska obecná, šipek, svída bílá, dřívěšal	567	2 - 3	4	z celé zájmové plochy cca 50% jako podrost stávajících stromů	623/5
SK7	<i>ndlety - Robinia pseudacacia, Quercus robur, Prunus avium, keře - Rosa villosa, Cornus alba, Sambucus nigra</i>	nálety - trnovník akát, dub letní, třešň ptačí, keře - šipek, svída bílá, bez černý	311	2 - 3	4	plně zapojená souvislá porostní skupina, většinový podíl keřového patra, druhově bohaté bylinné patro	623/5

Zkratky: SKx - porostní skupiny